

VERBALE DI CONTROLLO PULIZIA SPECCHI ACQUEI

In data 29 giugno 2021, dalle ore 9.30 alle ore 10.15 circa, con tempo variabile e rischiarato ad ampi tratti, con presenza di vento di Scirocco da Sud - SudEst ad intensità variabile, e su di una superficie marina leggermente increspata, i sottoelencati Signori:

Alessandro Casarino	AdSP
Andrea Dorigo	SEPG

hanno effettuato un sopralluogo con imbarco dalla sede del *presidio SEPG* (che si trova all'interno dell'Ente Bacini nello specchio acqueo tra il *Molo "Guardiano"* e la radice del *Molo "OARN"*), a bordo della *M/N Miriana*, con lo scopo di ispezionare gli specchi acquei compresi nei vari bacini interni al Porto di Genova, ed inclusi nell'arco tra le *Riparazioni Navali* a levante, e l'*Imbocco portuale di Ponente* (foce del Torrente Polcevera), comprendendo ovviamente anche il tragitto di ritorno, con un percorso più radente la diga foranea.

Nel tratto iniziale tra il *Bacino delle Grazie* ed il *Terminal Contenitori*, non si notavano grosse anomalie "visibili in superficie", né grossi rifiuti solidi galleggianti ad intralcio o pericolo per la navigazione: per questo motivo le imbarcazioni addette (*M/B Pellicani* e *M/N Calypso*) erano impegnate altrove per altre tipologie di servizio.

aspmal.o.A00 Portsofgenoa - Prot. 26/07/2021.0022555.I



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - E-mail: segreteria.generale@portsofgenoa.com - Pec. segreteria generale@pec.porto.genova.it



Proseguendo il tragitto oltre Calata Olii Minerali, e virando a ponente lungo il longilineo rettilineo del Porto di Sampierdarena, praticamente nel tratto iniziale all'altezza di Ponte Etiopia, si notava comunque la presenza della M/n "Pellicano 57" presso l'intradosso della Diga Foranea, ormai addetta alle usuali operazioni di "spazzamento marino" sulle zone di residua criticità, cioè nelle cosiddette "acque di reflusso sotto-banchina" (v. documentazione fotografica).

All'interno dei successivi "settori portuali" del Porto di Sampierdarena la situazione era particolarmente tranquilla, sino ad arrivare al "punto di virata" presso la foce del Polcevera (v. documentazione fotografica) e successivo tratto di rientro, dove la superficie acquea era comunque quasi calma o leggermente mossa dalle correnti "di scirocco".

Verso le h. 10.15 abbiamo raggiunto anzitempo l'usuale punto di Imbarco/Sbarco della Società SEPG all'interno dell'Ente Bacini, in regime di totale regolarità (v. documentazione fotografica).

Per AdSP
Alessandro Casarino



Per SEPG
Andrea Dorigo



Per presa visione il DEC
Giuseppe Di Luca









