

VERBALE DI CONTROLLO PULIZIA SPECCHI ACQUEI

In data 30 gennaio 2020, dalle ore 09.30 alle ore 10.40 circa, con tempo perturbato ma non freddo, ventilazione praticamente assente su tutto il tratto esaminato, e con superficie marina sostanzialmente piatta e calma, i sotto-elencati Signori:

Alessandro Casarino	AdSP
Andrea Dorigo	SEPG
Francesca Spotorno	SEPG

hanno effettuato un sopralluogo con imbarco dal lato orientale di *Ponte Mille* a bordo della *M/N Calypso*, con lo scopo di ispezionare gli specchi acquei compresi nei vari bacini interni al Porto di Genova, nell'arco compreso tra il cosiddetto *Avamporto* antistante il Bacino delle Grazie (*Rip. Navali*), e l'*imbocco portuale di Ponente* (foce del Torrente Polcevera), effettuando lo stesso sopralluogo anche al ritorno con un tragitto più radente alla diga foranea.

Nelle zone di manovra iniziale (*Bacino del Molo Vecchio* e *Bacino delle Grazie*), non si sono notate anomalie in superficie: in ogni caso la *M/N "ECO 1"*, qui era già in transito verso le aree più interne di *Calata S. Benigno* (v. documentazione fotografica).

Procedendo radenti l'imboccatura della *Calata Olii Minerali* (zona solitamente critica per il ristagno di rifiuti galleggianti), non abbiamo riscontrato anomalie contestuali di rilievo, anche sulla superficie dello specchio acqueo interno.

aspmalo.AOO Portsofgenoa - Prot. 24/02/2020.0005402.I




Similmente, tutto risultava regolarmente pulito anche nelle successive aree (*Bacino della Lanterna e Bacino di Sampierdarena*, sino ad arrivare al "giro di boa" dell'*Imboccatura di Ponente*: qui anche l'acqua era particolarmente tranquilla, quasi "lacustre" (v. anche: documentazione fotografica).

Lungo il tragitto di ritorno ed in posizione più radente l'intradosso della *Diga Foranea* si è notata la presenza operativa della *M/N Pellicano 51*, già all'opera per la rimozione di rifiuti solidi e galleggianti: questa infatti è un'altra "zona critica ricorrente", anche a causa delle correnti marine formatesi all'altezza delle proiezioni di *Ponte Etiopia/Eritrea* (v. soprattutto "documentazione fotografica").

Poco dopo le h. 10.30 abbiamo iniziato le operazioni di rientro e di attracco nel cuore del *Bacino di Porto Vecchio*, all'angolo tra *Calata S. Limbania* e *Ponte dei Mille*, non riscontrando anomalie particolari, anche rispetto ai precedenti sopralluoghi.

Segue documentazione fotografica.


Per AdSP
Alessandro Casarino



Per SEPG
Andrea Dorigo



Per SEPG
Francesca Spotorno



Per presa visione il DEC
Giuseppe Di Luca

