

VERBALE DI CONTROLLO PULIZIA SPECCHI ACQUEI

In data 28 aprile 2021, dalle ore 9.30 alle ore 10.20 circa, con tempo nuvoloso di foschia e rischiarato a tratti, con presenza di vento da Sud - SudEst ad intensità debole ma costante, e su di una superficie marina leggermente increspata, i sotto-elencati Signori:

Alessandro Casarino	AdSP
Andrea Dorigo	SEPG

hanno effettuato un sopralluogo con imbarco dalla sede del *presidio SEPG*, che si trova all'interno dell'Ente Bacini nello specchio acqueo tra il *Molo "Guardiano"* e la radice del *Molo "OARN"*, a bordo della *M/N Miriana*, con lo scopo di ispezionare gli specchi acqueei compresi nei vari bacini interni al Porto di Genova, ed inclusi nell'arco tra le *Riparazioni Navali* a levante, e l'*imbocco portuale di Ponente* (foce del Torrente Polcevera), comprendendo ovviamente anche il tragitto di ritorno, con un percorso più radente la diga foranea di Ponente.

In confronto ai sopralluoghi dell'ultimo semestre, veniva subito notato il leggero incremento del traffico portuale interno e degli scafi mercantili attraccati in area "Terminals", quasi un buon auspicio dopo il lungo periodo pandemico; allo stesso tempo non si notavano grosse anomalie "visibili in superficie", né grossi rifiuti solidi galleggianti ad intralcio o pericolo per la navigazione.

Gli unici rifiuti leggeri trasportati dalle maree e dal vento, perlopiù bottigliette in plastica e cassette di polistirolo, venivano prontamente raccolti dalla M/n "Pellicano 51" nella zona antistante "Calata Gadda" e "Terminal SECH" (v. documentazione fotografica).


Proseguendo il tragitto oltre Calata Olii Minerali e virando a ponente lungo il lungo rettilineo del Porto di Sampierdarena ed all'altezza di Ponte Etiopia, si notava altresì la presenza dell'altra M/n "ECO 1" presso l'intradosso della Diga Foranea, mentre era addetta alle usuali operazioni di "spazzamento marino" sulle zone di residua criticità, cioè le acque di reflusso "sotto-banchina" (v. documentazione fotografica).

All'interno dei successivi "settori portuali" del Porto di Sampierdarena la situazione era particolarmente tranquilla, sino ad arrivare al punto di ritorno, dove la superficie acquea era comunque quasi calma o leggermente mossa dalle correnti "di riporto"

Verso le h. 10.20 abbiamo raggiunto l'usuale punto di Imbarco/Sbarco della Società SEPG all'interno dell'Ente Bacini, in totale tranquillità.

Per AdSP

Alessandro Casarino



Per SEPG

Andrea Dorigo

Per presa visione il DEC

Giuseppe Di Luca







