

VERBALE DI CONTROLLO PULIZIA SPECCHI ACQUEI

In data 26 agosto 2021, dalle ore 9.30 alle ore 10.25 circa, con cielo finalmente limpido e leggera tramontana da nord-est a tratti variabile (assenza di afa, foschia ed umidità estiva), su di una superficie marina quasi piatta e praticamente ondulata dal solo passaggio degli scafi, i sotto-elencati Signori:

Alessandro Casarino AdSP

Andrea Dorigo SEPG

hanno effettuato un sopralluogo con imbarco dalla sede del *presidio SEPG* (che si trova all'interno dell'Ente Bacini nello specchio acqueo tra il *Molo "Guardiano"* e la radice del *Molo "OARN"*), a bordo della *M/N Miriana*, con lo scopo di ispezionare gli specchi acquei compresi nei vari bacini interni al Porto di Genova, ed inclusi nell'arco tra le *Riparazioni Navali* a levante, e l'*Imbocco portuale di Ponente* (foce del Torrente Polcevera), comprendendo ovviamente anche il tragitto di ritorno, con un percorso più radente la diga foranea.

Nel tratto iniziale tra il *Bacino delle Grazie* ed il *Terminal Contenitori*, si notavano soltanto piccoli rifiuti solidi galleggianti visibili in superficie, ovviamente in regime di "non pericolo per la navigazione": per questo motivo era già in servizio la M/B "*Pellicano 51*" a ridosso della Diga Foranea nel suo tratto ottocentesco, a levante del porto Antico (v. documentazione fotografica).

Proseguendo il tragitto oltre Calata Olii Minerali, e virando a ponente lungo il rettilineo del Porto di Sampierdarena, praticamente per gran parte del lunghissimo tratto da Ponte San Giorgio a Ponte Libia, dominava una superficie marina relativamente pulita e limpida (grazie anche alle condizioni atmosferiche): proprio per questo la M/n "Calipso", incrociata presso l'intradosso della Diga Foranea ormai nei pressi dell'imboccatura di ponente, aveva quasi terminato le usuali operazioni di "spazzamento marino" sulle cosiddette "acque di reflusso sotto-banchina" (v. documentazione fotografica).

Anche durante il tragitto di ritorno, i "settori portuali" del Porto di Sampierdarena erano particolarmente tranquilli e poco trafficati, sino ad arrivare nuovamente nei pressi delle "Riparazioni Navali", dove la superficie acquea era comunque quasi calma o leggermente mossa dalle correnti "di risacca".

Verso le h. 10.25 abbiamo raggiunto per tempo l'usuale punto di Imbarco/Sbarco della Società SEPG all'interno dell'Ente Bacini, in regime di totale regolarità (v. documentazione fotografica).

Per AdSP
Alessandro Casarino



Per SEPG
Andrea Dorigo



Per presa visione il DEC

Giuseppe Di Luca











