

MT/116/2019/AMBIM
del: 17.02.2019



- DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE
- SERVIZIO AMBIENTE ED IMPIANTI -
UFFICIO AMBIENTE E PROCEDIMENTI AMBIENTALI

VERBALE DI CONTROLLO PULIZIA SPECCHI ACQUEI

Il giorno 27 marzo 2019 dalle ore 09.00 alle ore 10.00, con tempo parzialmente nuvoloso, vento da N, mare calmo, i sotto elencati Signori:

Davide Chersola	AdSP
Francesca Spotorno	SEPG
Andrea Dorigo	SEPG

hanno effettuato un sopralluogo negli specchi acquei compresi tra Ponte dei Mille e la foce del Polcevera e ritorno.

Sono stati incontrati i seguenti mezzi:

- Pellicano 51 operativo nei pressi di calata sanità.
- Calipso operativo nella zona della foce del Polcevera.

È stato verificato lo stato dei cestini sulla diga che risultavano presenti e vuoti, sia all'altezza del taglio diga Duca di Galliera, sia all'imboccatura di ponente.

È stata riscontrata la presenza di macrorifiuto galleggiante nella zona davanti alla centrale dell'Enel, lato diga. Il macrorifiuto è stato raccolto dal Calipso durante il rientro all'ormeggio.

Segue documentazione fotografica.



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale


Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - E-mail: segreteria.generale@portsofgenoa.com - Pec. segreteria.generale@pec.porto.genova.it













Per AdSP
Davide Chersola

Per SEPG
Andrea Dorigo

Per SEPG
Francesca Spotorno

Per presa visione il DEC
Giuseppe Di Luca

