

Proc: INT/259/2019/AMBIM
del: 12.08.2019

VERBALE DI CONTROLLO PULIZIA SPECCHI ACQUEI

Il giorno 02 agosto 2019 dalle ore 09.00 alle ore 10.15, con tempo quasi sereno anche se afoso e prossimo alla variabilità, vento assente e mare calmo, i sotto elencati Signori:

Alessandro Casarino	AdSP
Francesca Spotorno	SEPG

hanno effettuato un sopralluogo con imbarco dai pontoni di *Ponte Parodi*, per ispezionare gli specchi acquei compresi nei vari Bacini interni al Porto di Genova, nell'arco compreso tra P.te Morosini ed imbocco portuale di Ponente (presso la foce del Polcevera) e ritorno).

In particolare, nei pressi di *Ponte Colombo*, al largo del *Terminal Traghetti*, ed all'interno della zona circoscritta di *Calata Olio Minerali*, abbiamo notato una leggera presenza di detriti galleggianti (plastica e polistirolo derivanti da attività ittica e turistica, e portati dalle correnti di "risacca"): la pulizia di questa ed altre zone era comunque già programmata, soprattutto durante questi mesi estivi. Nel tragitto di ritorno, infatti, abbiamo subito notato la presenza del "Pellicano 51" già operante, a cominciare Calata Zingari e poi a seguire. (v.anche "documentazione fotografica")


È stato verificato lo stato dei cestini sul camminamento interno della diga, che risultavano presenti e svuotati.




Durante il resto del tragitto verso il Bacino della Lanterna e lungo tutto il Bacino di Sampierdarena, non sono state riscontrate anomalie rispetto ai precedenti sopralluoghi, né presenza di altri macrorifiuti visibili e galleggianti, nonostante le condizioni sfavorevoli e "stagnanti", dovute alla "risacca" ed allo scirocco permanente.

Segue documentazione fotografica.

Per AdSP
Alessandro Casarino



Per SEPG
Francesca Spotorno



Per presa visione il DEC

Giuseppe Di Luca

