

Prot. INT/332/2019/AMB
del: 25.10.2019



- DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE
- SERVIZIO AMBIENTE ED IMPIANTI -
UFFICIO AMBIENTE E PROCEDIMENTI AMBIENTALI

VERBALE DI CONTROLLO PULIZIA SPECCHI ACQUEI

Il giorno 03 ottobre 2019 dalle ore 09.15 alle ore 10.20 circa, con tempo completamente sereno, vento fresco da nord-est, e mare leggermente increspato, i sotto elencati Signori:

Alessandro Casarino AdSP

Francesca Spotorno SEPG

hanno effettuato un sopralluogo con imbarco dai pontoni di *Ponte Parodi*, per ispezionare gli specchi acquei compresi nei vari Bacini interni al Porto di Genova, nell'arco compreso tra Ponte Morosini ed imbocco portuale di Ponente (presso la foce del Torrente Polcevera), comprendendo anche il viaggio di ritorno, più radente alla diga.

Nel panorama generale, essendo superficialmente pulita quasi tutta la superficie acqua (anche per le condizioni meteo-ambientali), abbiamo comunque notato la presenza della m/n "Pellicano 51" già operante nei pressi della testata di Molo Vecchio, praticamente all'imboccatura del Bacino del Porto Vecchio. Poco oltre, dirigendoci verso Ponente, abbiamo visto transitare la m/n "Eco 1", nei pressi dell'intradosso della Diga di Ponente, all'altezza di Ponte S.Giorgio / Bacino della Lanterna (v. anche "documentazione fotografica").



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - E-mail: segreteria.generale@portsofgenoa.com - Pec: segreteria.generale@pec.porto.genova.it



È stato verificato, durante il tragitto di ritorno, lo stato dei cestini per rifiuti sul camminamento interno della diga, ed in presenza delle angolature praticabili (es: scaletti c/o l'imbocco di Ponente) che risultavano regolarmente presenti e svuotati (v.anche "documentazione fotografica").

In conclusione, ed esaminando anche il tragitto di ritorno, non sono state riscontrate anomalie rispetto ai precedenti sopralluoghi, tenendo comunque presente la con-causa delle condizioni meteo-marine favorevoli.

Segue documentazione fotografica.


Per AdSP

Alessandro Casarino



Per SEPG

Francesca Spotorno



Per presa visione il DEC

Giuseppe Di Luca

