

VERBALE DI CONTROLLO PULIZIA SPECCHI ACQUEI

In data 16 ottobre 2020, dalle ore 09.35 alle ore 10.00 circa, con tempo ancora perturbato dalla notte precedente ma in miglioramento e senza pioggia, con ventilazione di tipo "grecale" da sud-est, e superficie marina uniformemente increspata lungo tutto il tratto portuale, i sotto-elencati Signori:

Alessandro Casarino AdSP

Andrea Dorigo SEPG

hanno effettuato un sopralluogo con imbarco dalla sede del *presidio SEPG*, il cui approdo si trova momentaneamente spostato in testa al *Molo Giano / angolo Molo O.A.R.N* (sempre all'interno di *Ente Bacini*), con lo scopo di ispezionare gli specchi acquei compresi nei vari bacini interni al Porto di Genova, nell'arco compreso tra le *Riparazioni Navali* a levante, e l'*imbocco portuale di Ponente* (foce del Torrente Polcevera), compreso il tragitto di ritorno, con tratti di navigazione più radenti rispetto all'intradosso della diga foranea.

Nelle zone di manovra iniziale (*Bacino del Molo Vecchio* e *Bacino delle Grazie*), non si notava alcuna anomalia "in superficie", anche a causa della quasi completa assenza sia di natanti che di altri scafi in questo periodo critico di "ritorno pandemico"; in ogni caso la *M/N "ECO 1"* era già all'opera nell'area antistante il *Bacino delle Grazie* (v. documentazione fotografica). Proseguendo oltre il *Terminal SECH*, lo stesso discorso vale per l'imboccatura della *Calata Olii Minerali* (zona solitamente critica per il ristagno di rifiuti galleggianti), che nel contesto generale era libera da detriti, compreso lo specchio acqueo interno.

Nel tragitto verso Ponente, e percorrendo il canale portuale tra le successive aree (*Bacino della Lanterna* e *Bacino di Sampierdarena*), sino ad arrivare al "giro di boa" dell'*Imboccatura di Ponente*, su di una superficie acquea sempre ugualmente increspata, non si notava alcuna anomalia se non la consueta assenza di scafi, anche all'interno di questa zona mercantile.


Lungo il tragitto di ritorno, ed in posizione più radente l'intradosso della *Diga Foranea* (praticamente all'altezza delle proiezioni di *Ponte Etiopia/Eritrea*) si è notata la presenza operativa della "*M/n Calipso*", comunque intenta alla rimozione di rifiuti solidi pregressi, in questa zona sempre presenti anche se in piccola quantità rispetto la stagione estiva. (v. soprattutto "documentazione fotografica").

Verso le h. 10.00 circa abbiamo terminato il sopralluogo, accostando in testata del Molo Guardiano, e scendendo a terra nel medesimo luogo della partenza, all'interno dell'area "Ente Bacini".

Per AdSP
Alessandro Casarino



Per SEPG
Andrea Dorigo



Per presa visione il DEC
Giuseppe Di Luca

