

VERBALE DI CONTROLLO PULIZIA SPECCHI ACQUEI

In data 07 dicembre 2021, dalle ore 9.40 alle ore 10.30 circa, con cielo limpido e cristallino, dominato da vento settentrionale sopportabile e più che vantaggioso per luminosità e panorami, su di una superficie marina vivida e leggermente increspata dal vento, i sotto-elencati Signori:

Alessandro Casarino	AdSP
Andrea Dorigo	SEPG

hanno effettuato un sopralluogo con imbarco dalla sede del *presidio SEPG* (che si trova all'interno dell'Ente Bacini nello specchio acqueo tra il *Molo "Guardiano"* e la radice del *Molo "OARN"*), a bordo della *M/N Miriana*, con lo scopo di ispezionare gli specchi acqueei dei vari bacini interni al Porto di Genova, ed inclusi nell'arco tra le *Riparazioni Navali* a levante, e l'*Imbocco portuale di Ponente* (foce del Torrente Polcevera), comprendendo ovviamente anche il tragitto di ritorno, con un percorso più radente la diga foranea.

Nel tratto iniziale tra il *Bacino delle Grazie* e l'*Imbocco di Levante*, non vi erano i soliti rifiuti solidi galleggianti visibili in superficie grazie anche alle condizioni eoliche, ma era comunque in servizio la M/B "*Eco 1*" impegnata nella pulizia del "cul-de-sac" di raccordo tra *diga nuova* e *diga di Galliera*, proprio sotto il basamento del *faro rosso di Levante*. (v. documentazione fotografica)

Procedendo oltre, anche la zona antistante Calata Olii Minerali era praticamente limpida e tersa, resa quasi vivida dalla tensione superficiale della tramontana.

Proseguendo il tragitto oltre Calata Olii Minerali, e virando a ponente lungo il rettilineo del Porto di Sampierdarena, praticamente per gran parte del lunghissimo tratto da Ponte San Giorgio a Ponte Libia, non si notava alcuna presenza di rifiuti solidi galleggianti.

aspmal.o.A00 Portsofgenova - Prot. 17/01/2022.0001202.1



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenova.com - E-mail: segreteria.generale@portsofgenova.com - Pec. segreteria.generale@pec.porto.genova.it




L'altra M/B operativa in questo tratto ("Pellicano 51") aveva quasi terminato le usuali operazioni di "spazzamento marino" nelle cosiddette "acque di reflusso sotto-banchina", e si trovava già sulla rotta di ritorno verso levante (v. documentazione fotografica).

Anche durante il tragitto di ritorno, le condizioni generali erano particolarmente tranquille, sino ad arrivare nuovamente nei pressi delle "Riparazioni Navali", dove la superficie acqua era comunque increspata dal vento battente; alle h. 10.30 abbiamo raggiunto l'usuale punto di Imbarco/Sbarco all'interno dell'Ente Bacini in totale regolarità, e dopo aver incrociato nuovamente la M/B "Eco 1" in azione verso levante.

Per AdSP
Alessandro Casarino



Per SEPG
Andrea Dorigo



Per presa visione il RUP

Dott. Giuseppe Canepa



