

VERBALE DI CONTROLLO PULIZIA SPECCHI ACQUEI

In data 28 gennaio 2021, dalle ore 9.30 alle ore 10.30 circa, con tempo nuvoloso e coperto ad alta quota, in presenza di vento da Levante ad intensità variabile e su di una superficie marina quasi piatta o poco increspata, i sotto-elencati Signori:

Alessandro Casarino	AdSP
Andrea Dorigo	SEPG

hanno effettuato un sopralluogo con imbarco dalla sede del *presidio SEPG*, che si trova all'interno dell'Ente Bacini nello specchio acqueo tra il *Molo "Guardiano"* ed il *Molo "OARN"* (in radice) a bordo della *M/N Miriana*, con lo scopo di ispezionare gli specchi acquei compresi nei vari bacini interni al Porto di Genova, nell'arco compreso tra le *Riparazioni Navali* a levante, e l'*imbocco portuale di Ponente* (foce del Torrente Polcevera), contemporaneamente lo stesso sopralluogo veniva effettuato anche al ritorno, con tragitto più vicino alla diga foranea di Ponente.

In concomitanza con la quasi totale assenza di traffico portuale interno (tranne che per gli scafi stazionanti tra il *Bacino del Molo Vecchio* ed i *Bacini di Carenaggio*), non si notavano anomalie "visibili in superficie", né grossi rifiuti solidi galleggianti ad intralcio o pericolo per la navigazione.

E' comunque importante precisare che molti mezzi e relative unità operative erano ancora impegnati (da diversi giorni) nella rimozione di tronchi, arbusti ed altri rifiuti solidi di grandi dimensioni presso le foci dei torrenti Polcevera e Bisagno, a seguito delle straordinarie piogge e mareggiate del sabato precedente.



Proseguendo il tragitto nello spazio tra il *Terminal SECH* ed il *Ponte Caracciolo*, si notava comunque la presenza della M/n "ECO 1", addetta alle usuali operazioni di "spazzamento marino" sulle zone di residua criticità, cioè le acque di reflusso "sotto-banchina" (v. documentazione fotografica).

Nel tratto verso Ponente, si notava la presenza (non prevalente, per fortuna) di altri detriti lignei galleggianti, ancora residuali nei settori marini adiacenti la *Diga Foranea di Sampierdarena* (tratto centrale) dove questa volta era operante il più adatto scafo della M/N "CALYPSO", incrociato anche durante il tragitto di ritorno (v. anche: documentazione fotografica).

All'interno dei successivi "settori portuali" del Porto di Sampierdarena la situazione era particolarmente tranquilla, sino ad arrivare al "giro di boa" dell'*Imboccatura di Ponente* e ritorno, dove la superficie acquosa era comunque quasi calma o leggermente mossa dalle correnti.

Verso le h. 10.40 abbiamo raggiunto l'usuale punto di Imbarco della Società SEPG all'interno dell'Ente Bacini, dove stavano rientrando anche altri mezzi ancora impegnati nel recupero del legname portato dalla mareggiata.

Per AdSP
Alessandro Casarino



Per SEPG
Andrea Dorigo



Per presa visione il DEC

Giuseppe Di Luca




Proseguendo il tragitto nello spazio tra il *Terminal SECH* ed il *Ponte Caracciolo*, si notava comunque la presenza della M/n "ECO 7", addetta alle usuali operazioni di "spazzamento marino" sulle zone di residua criticità, cioè le acque di reflusso "sotto-banchina" (v. documentazione fotografica).

Nel tratto verso Ponente, si notava la presenza (non prevalente, per fortuna) di altri detriti lignei galleggianti, ancora residuali nei settori marini adiacenti la *Diga Foranea di Sampierdarena* (tratto centrale) dove questa volta era operante il più adatto scafo della M/N "CALYPSO", incrociato anche durante il tragitto di ritorno (v. anche: documentazione fotografica).


All'interno dei successivi "settori portuali" del Porto di Sampierdarena la situazione era particolarmente tranquilla, sino ad arrivare al "giro di boa" dell'*Imboccatura di Ponente* e ritorno, dove la superficie acquea era comunque quasi calma o leggermente mossa dalle correnti.

Verso le h. 10.40 abbiamo raggiunto l'usuale punto di Imbarco della Società SEPG all'interno dell'Ente Bacini, dove stavano rientrando anche altri mezzi ancora impegnati nel recupero del legname portato dalla mareggiata.

Per AdSP
Alessandro Casarino



Per SEPG
Andrea Dorigo



Per presa visione il DEC
Giuseppe Di Luca

